АКТ
ОБЩЕГО ОСМОТРА ЗДАНИЯ

г. Железногорск **от «10» октября 2014г.**

Дом № 29/2 по ул. Курская ООО «ЖЭУ – 2»

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе начальника ПТО ООО «ЖКУ» Дубининой И.А., исполнительного директора ООО «ЖЭУ-2» Тевяшова Ю. В., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Лашковой Е. Н., главного энергетика ООО «УК «Жилищник» Рябинского В. В., начальника электроремонтного участка ООО «Универсальное обслуживание» Исаичева А. П.., теплотехника ООО «УК «Жилищник» Зеленова Д. А., инженера ООО «ЖЭУ-2» Полникова А. П., ст. мастера ООО «ЖЭУ-2» Воробьева В. Д., техника-смотрителя ООО «ПрофСервис» Фрашцевой Ф.В, произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра частей зданий и конструкций

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1. Фундаменты	удовл.	
2. Стены	удовл.	
3. Цоколь	удовл.	
4. Фасады	удовл.	
5. Приямки	удовл.	
6. Спуск в подвал	удовл.	
7. Крыши	удовл.	
8. Козырьки 9-х этажей	—	
9. Козырьки входов в подъезд	штукатур. - 6м 2	
10. Балконные плиты	удовл.	
11. Покрытия	удовл.	
12. Полы	удовл.	
13. Перегородки	удовл.	
14. Окна	удовл.	

15. Двери	удовл.	
16. Лестницы	удовл.	
17. Отмостка	130 м2	
18. Подходы и тротуары	ремонт 3,4,5,6 подх. 60 м2	
19. Центральное отопление	ремонт: труба ст. ф20 – 3 пог.	
20. Горячее водоснабжение	ремонт труба ст. ф15 – 6 пог.	
21. Водопровод	ремонт: труба ст. ф25 – 1,9 пог	
22. Канализация	удовл.	
23. Водоотводящие устройства	удовл.	
24.Вентиляция		
25.Электрооборудование	удовл.	
26.Лифты	—	
27.Крыльца	ремонт-1,3 под.	
28.Стойки под козырьки	ремонт шифер. 6 м2	

Подписи:

1. _____ Дубинина И.А.
2. _____ Тевяшов Ю.В.
3. _____ Лашкова Е.Н.
4. _____ Рябинский В.В.
5. _____ Исаичев А. П.
6. _____ Зеленов Д.А.
7. _____ Полников А.П.
8. _____ Воробьев В.Д.
9. _____ Ефимцева Ю.Б